



JABATAN LAUT SEMENANJUNG MALAYSIA,
PEJABAT LAUT WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN,
PETI SURAT 81005,
87020 WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN,
MALAYSIA.

Telephone : 087-413511 Email : pjlwplbn@marine.gov.my
Fax : 087-413515 Web Page : <http://www.marine.gov.my>



MS ISO 9001:2000
Approval Cert. No: 403591 C
Approval Cert. No: 403591 A

Rujukan Kami : JLWPL/PB/600/3/3(60)

PEKELILING PELABUHAN NO. 31 TAHUN 2005

(PORT CIRCULAR NO. 30 YEAR 2005)

DARIPADA : PENGARAH LAUT WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN
(From) (Director Of Marine Federal Territory Labuan)

KEPADA : MASYARAKAT PERKAPALAN
(To) (Shipping Community)

TARIKH : 10HB. OKTOBER 2005
(Date) (10th October 2005)

LAMPU RUMAHAPI TANJUNG KUBONG TIDAK BERFUNGSI / TANJUNG KUBONG LIGHT TEMPORARILY UNLIT

Masyarakat perkapalan adalah dimaklumkan bahawa lampu rumahapi Tanjung Kubong akan dikeluarkan sementara waktu bagi membolehkan kerja-kerja penyelenggaraan struktur rumah api dijalankan.

Kedudukan rumahapi Tanjung Kubong dan sifat nyalaan lampu adalah seperti berikut :

Nama : Rumahapi Tanjung Kubong
Kedudukan : Lat. 05⁰ 23.6' Utara
Long. 115⁰ 14.9' Timur
(Utara Pulau Labuan)
Sifat lampu : Fl.(2) 15s 46m 20M

Sehubungan itu, semua kapal, feri dan bot adalah dinasihat supaya belayar dengan lebih berhati-hati.

Shipping community is hereby notified that Tanjung Kubong light as per following is **temporarily unlit** due to maintenance work of the lighthouse :-

Name : Tanjung Kubong Lighthouse
Position : Lat. 05⁰ 23.6' North
Long. 115⁰ 14.9' East
Light Characteristic : Fl.(2) 15s 46m 20M

All vessels, passenger ferries, passenger boats and any other type of water crafts are advised to exercise extra caution when proceeding in the vicinity.

(KAN THEAN SIANG)
For Director Of Marine
Marine Department of Labuan Federal Territory.